

Extra service op je DJI Lito X1 drone

Bij aankoop van de DJI Care Refresh Card Lito X1 (2 jaar) ontvang je twee jaar extra service wanneer jouw Lito X1 drone kapot gaat. De Care Refresh Card en de drone moeten in hetzelfde land of dezelfde regio aangeschaft worden. Hieronder staat precies omschreven wat je moet doen.

Service:

Met de DJI Care Refresh Card Lito X1 (2 jaar) heb je 4 keer recht op een reparatie of vervanging van je drone binnen twee jaar. De kaart dekt verschillende ongelukken en defecten. Als je jouw Lito X1 drone tijdens een vlucht kwijtraakt, dan kan je deze twee keer laten vervangen onder de Flyaway coverage.

Activeren:

Je koppelt de Care Refresh Card aan je Lito X1 drone in de volgende gevallen:

- Als je een gloednieuwe Lito X1 drone hebt die nog niet geactiveerd is.
- Als je Lito X1 drone geactiveerd is in de afgelopen 48 uur.
- Als je Lito X1 drone gerepareerd is in een officieel DJI Service Center (binnen 72 uur nadat je een e-mail van DJI hebt ontvangen om Care Refresh te activeren).

Je koppelt de Care Refresh Card aan jouw drone via [deze link](#).

Let op: wil je een Care Refresh Card kopen als jouw drone meer dan 48 uur geactiveerd is? Dan lees je [hier](#) hoe je dat doet.

Kosten:

- Je koopt een DJI Care Refresh Card Lito X1.
- Als jouw drone kapot is, betaal je € 36,- vervangingskosten per keer.

Flyaway Coverage:

Het kan ook zo zijn dat je jouw drone tijdens een vlucht kwijtraakt. In dat geval is het mogelijk om twee keer een nieuwe drone aan te vragen. Dit valt onder de Flyaway Coverage. Voor een vervangend exemplaar betaal je € 146,-.